




SYNERWALL CONSTRUCTORA TEMSA CONTRATISTA: CONSORCIO TEMSA-SYNERWALL		REPORTE DIARIO DATE: 04/09/2026				CANAL DE PANAMÁ ENTIDAD CONTRATANTE: AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ			
PERÍODO (SHIFT)	CLIMA (WEATHER)				HORAS PARALIZADAS (PARALYZED HOURS)		FRENTE DE TRABAJO (WORK FRONT)	INGENIERO RESPONSABLE CONSORCIO TEMSA-SYNERWALL Ing. Shirley Pierce	
	BUENO (SUNNY)	SUELO SATURADO	LLOVIZNA (DRIZZLE)	LLUVIA (RAIN)	CLIMA (WEATHER)	HORAS (HOURS)/ LAPSO DE TIEMPO			
MAÑANA (MORNING)	VERDADERO	FALSO	FALSO	FALSO		0			
TARDE (AFTERNOON)	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO				SUBCONTRACTOR SUPERVISOR (ACP) Julio palacios	
MANO DE OBRA (MANPOWER)					EQUIPOS (EQUIPMENTS)				
CARGO O FUNCIÓN	NOMBRE		CANTIDAD (QUANTITY)	HORAS DE TRABAJO EFECTIVO	EQUIPO	DETALLE	CANT. (QUANTITY)	EQUIPMENT TIME (Hrs)	
CAPATAZ	Julio palacios		1	8	RETROEXCAVADORA	molde	1	8	
ACTIVIDADES DEL DÍA					MATERIALES				
ACTIVIDAD	ITEM DESGLOSE	ÁREA DE TRABAJO	DETALLE		MATERIAL	CANT. (QUANTITY)	UND.	RECIBIDO POR	
LIMPIEZA DE CUNETAS	3030	SECTOR A	limpieza en carriles		CEMENTO	1.00	M	Julio palacios	
CONTROL DE CALIDAD									
GENERALES									
ACTIVIDAD	MATERIAL	UBICACIÓN	TIPO DE PRUEBA	FUENTE	HUMEDAD (%)	COMPACTACIÓN (%)	PRUEBA DE CONCRETO		

IMAGENES		
 CLIMA (DESCRIPCION)	 MATERIALES (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	 EQUIPOS (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)
 MANO DE OBRA (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	 ESTACION INICIO DE TRABAJO ARGIS (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	 ESTACION FINAL DE TRABAJO ARGIS (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)
 UBICACION GEOREFERENCIADA GENERAL (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	CONTROL DE CALIDAD CON TIPO DE PRUEBA (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)	INCIDENCIAS U OBSERVACIONES (DESCRIPCION DE LA IMAGEN)
ROC ACP	Julio palacios ING. RESPONSABLE	ING. RESPONSABLE CONSORCIO TEMSA-SYNERWALL
Firma:	Firma:	